SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES

INFORME MENSUAL DE AVANCE FISICO DE METAS 2018

UNIDAD RESPONSABLE: Sección Méxicana de las Comisiones Internacionales de Límites y Aguas entre México y Guatemala, y entre México y Belize.

NOMBRE DEL INDICADOR: Informes de Inspección de la Línea Divisoria Internacional Terrestre y Fluvial de la Frontera Sur.

DESCRIPCION DEL INDICADOR: Representa el número de informes de inspección realizados a la Brecha Fronteriza y en el río Suchiate, respecto al programado.

TIPO DE INDICADOR: Gestión

MES DE SEGUIMIENTO: ENERO-DICIEMBRE

UNIDAD DE MEDIDA: Informe **FRECUENCIA DE LA MEDICION:** Mensual **META ANUAL** 20

P R O G R A M A D O

ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
0	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	0	**20**

R E A L I Z A D O

ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
0	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	0	**20**

SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES

INFORME MENSUAL DE AVANCE FISICO DE METAS 2018

UNIDAD RESPONSABLE: **Sección Méxicana de las Comisiones Internacionales de Límites y Aguas entre México y Guatemala, y entre México y Belize.**

NOMBRE DEL INDICADOR: **Informes de Inspección de la Línea Divisoria Internacional Terrestre y Fluvial de la Frontera Sur.**

DESCRIPCION DEL INDICADOR: **Representa el número de informes de inspección realizados a la Brecha Fronteriza y en el río Suchiate, respecto al programado.**

TIPO DE INDICADOR: **Gestión**

MES DE SEGUIMIENTO: **ENERO-DICIEMBRE**

UNIDAD DE MEDIDA: **Informe** **FRECUENCIA DE LA MEDICION:** **Mensual** **META ANUAL:** **20**

DESCRIPCION DE LAS METAS ALCANZADAS:

ENERO: NADA QUE MANIFESTAR.

FEBRERO: A) TRASLADO DE LA PRIMERA BRIGADA DE PERSONAL DE CAMPO QUE REALIZARÁ LOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE LA BRECHA -- FRONTERIZA, DESDE LA COLONIA TZISCAO, CHIAPAS HACIA LA COLONIA EL CIVALITO, MUNICIPIO DE CALAKMUL, CAMPECHE. SE HIZO LA ENTREGA DE PROVISIONES, EQUIPOS, GASOLINA Y MATERIALES DIVERSOS QUE SE UTILIZARÁN PARA LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS: ASIMISMO, SE REALIZÓ UN RECORRIDO EXPLORATORIO PARA LA INSTALACIÓN DEL CAMPAMENTO PROVISIONAL DE APOYO DENOMINADO "ARROYO NEGRO".
B) PERSONAL DE LA SECCIÓN MEXICANA DE LA COMISIÓN EFECTUÓ RECORRIDOS PARA VERIFICAR EL ESTADO DE LA REHABILITACIÓN DE 2 OBRAS DE ESTABILIZACIÓN CONSTRUIDAS POR LA SECCIÓN GUATEMALTECA EN LAS MÁRGENES GUATEMALTECAS DEL RÍO SUCHIATE (ZONA "J"), AGUAS ARRIBA DE CIUDAD HIDALGO, MUNICIPIO DE SUCHIATE, CHIAPAS.

MARZO: A) PERSONAL TÉCNICO DE ESTA SECCIÓN MEXICANA DE LA COMISIÓN, SE TRASLADO AL TRAMO DEL TERCER PARALELO DE LA LÍNEA DIVI- SORIA TERRESTRE ENTRE MÉXICO Y GUATEMALA, AL CAMPAMENTO PROVISIONAL DE APOYO DENOMINADO "PUERTO VERACRUZ", MPIO. DE CALAK- MUL, CAMPECHE, CON LA FINALIDAD DE SUPERVISAR EL AVANCE DE LOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE LA BRECHA FRONTERIZA, REALIZADOS EN EL SUBTRAMO 101 - 107.
B) PERSONAL DE LA SECCIÓN MEXICANA DE LA COMISIÓN, EFECTUÓ RECORRIDO PARA VERIFICAR LA SOBREELEVACIÓN DE UN TRAMO DE LA BARDA CONSTRUIDA EN LA MARGEN GUATEMALTECA (ZONA J) DEL RÍO SUCHIATE, AGUAS ARRIBA DEL PUENTE INTERNACIONAL ING. LUIS CABRERA.

ABRIL: A) PERSONAL TÉCNICO DE ESTA SECCIÓN MEXICANA DE LA COMISIÓN, SE TRASLADO AL TRAMO DEL TERCER PARALELO DE LA LÍNEA DIVI- SORIA TERRESTRE ENTRE MÉXICO Y GUATEMALA, AL CAMPAMENTO PROVISIONAL DE APOYO DENOMINADO "SANTA ROSA", MPIO. DE CANDELARIA CAMPECHE, CON LA FINALIDAD DE SUPERVISAR EL AVANCE DE LOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE LA BRECHA FRONTERIZA, REALIZADOS EN EL SUBTRAMO 85 - 86.
B) PERSONAL DE LA SECCIÓN MEXICANA DE LA COMISIÓN, EFECTUÓ RECORRIDO PARA VERIFICAR LAS CONDICIONES DE DOS OBRAS DE ESTABILI-- ZACIÓN LOCALIZADAS EN LAS MÁRGENES MEXICANAS (ZONA J) DEL RÍO SUCHIATE.

SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES

INFORME MENSUAL DE AVANCE FISICO DE METAS 2018

UNIDAD RESPONSABLE: **Sección Méxicana de las Comisiones Internacionales de Límites y Aguas entre México y Guatemala, y entre México y Belize.**

NOMBRE DEL INDICADOR: **Informes de Inspección de la Línea Divisoria Internacional Terrestre y Fluvial de la Frontera Sur.**

DESCRIPCION DEL INDICADOR: **Representa el número de informes de inspección realizados a la Brecha Fronteriza y en el río Suchiate, respecto al programado.**

TIPO DE INDICADOR: **Gestión**

MES DE SEGUIMIENTO: **ENERO-DICIEMBRE**

UNIDAD DE MEDIDA:	**Informe**	**FRECUENCIA DE LA MEDICION:**	**Mensual**	**META ANUAL:**	**20**

DESCRIPCION DE LAS METAS ALCANZADAS:

MAYO: A) PERSONAL TÉCNICO DE ESTA SECCIÓN MEXICANA DE LA COMISIÓN REALIZÓ UNA VISITA AL RANCHO EL RECUERDO, MPIO. DE LA TRINITARIA, CHIAPAS, EN DONDE SE UBICARÁ EL PRIMER CAMPAMENTO PROVISIONAL DE LA BRIGADA DE CAMPO QUE ESTARÁ A - CARGO DEL MANTENIMIENTO DE LA BRECHA FRONTERIZA EN EL TRAMO DE LA SEGUNDA LÍNEA GEODÉSICA DE LA LÍNEA DIVISORIA TE- RRESTRE ENTRE MÉXICO Y GUATEMALA, EN EL ESTADO DE CHIAPAS, DEFINIENDOSE EL PROCESO PARA LLEVAR A CABO LOS TRABAJOS.
B) SE EFECTUARON RECORRIDOS DE SUPERVISIÓN DE LOS TRABAJOS DE LEVANTAMIENTOS DE UNA SECCIÓN TRANSVERSAL Y DEL LEVAN TAMIENTO FOTOGRAMÉTRICO DE LA MARGEN MEXICANA Y DE LAS OBRAS DE ESTABILIZACIÓN Y PROTECCIÓN EN LA ZONA "J", DEL RÍO SUCHIATE.

JUNIO: A) PERSONAL TÉCNICO DE ESTA SECCIÓN MEXICANA DE LA COMISIÓN SE TRASLADÓ AL CAMPAMENTO PROVISIONAL DE APOYO- "IXCÁN", MUNICIPIO DE MARAVILLA TENEJAPA, PARA REALIZAR UN RECORRIDO CONJUNTO CON EL ENCARGADO DEL CAMPAMENTO -- PARA REVISAR EL AVANCE EN EL SUBTRAMO 50-53, UBICADO EN EL TRAMO DEL PRIMER PARALELO, VERIFICANDOSE QUE YA SE TIENE --- REALIZADO EL MANTENIMIENTO DE LA BRECHA FRONTERIZA DE DICHO SUBTRAMO. ASIMISMO, SE REALIZÓ EL PAGO DE NÓMINA.
B) SE EFECTUARON RECORRIDOS DE SUPERVISIÓN DE LOS TRABAJOS DE LEVANTAMIENTOS DE UNA SECCIÓN TRANSVERSAL Y DEL LEVAN TAMIENTO FOTOGRAMÉTRICO DE LA MARGEN MEXICANA Y DE LAS OBRAS DE ESTABILIZACIÓN Y PROTECCIÓN EN LA ZONA "J", DEL RÍO SUCHIATE.

JULIO: A) PERSONAL TÉCNICO DE ESTA SECCIÓN MEXICANA DE LA COMISIÓN SE TRASLADÓ AL CAMPAMENTO PROVISIONAL DE APOYO- INSTALADO EN CIUDAD CUAUHTÉMOC, MUNICIPIO DE FRONTERA COMALAPA, CHIAPAS, A FIN DE SUPERVISAR EL AVANCE DE LOS TRA- BAJOS DE MANTENIMIENTO DE LA BRECHA FRONTERIZA EN LA SEGUNDA LÍNEA GEODÉSICA, SUBTRAMO 18-19.
B) PERSONAL DE LA SECCIÓN MEXICANA DE LA COMISIÓN EFECTUÓ RECORRIDO PARA VERIFICAR EL ESTADO DE LA REHABILITACIÓN DE DOS OBRAS DE ESTABILIZACIÓN CONSTRUIDAS POR LA SECCIÓN GUATEMALTECA DE LA COMISIÓN EN LAS MÁRGENES GUATEMALTECAS DEL RÍO SUCHIATE (ZONA J), AGUAS ARRIBA DE CIUDAD HIDALGO, MUNICIPIO DE SUCHIATE, CHIAPAS.

SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES

INFORME MENSUAL DE AVANCE FISICO DE METAS 2018

UNIDAD RESPONSABLE: **Sección Méxicana de las Comisiones Internacionales de Límites y Aguas entre México y Guatemala, y entre México y Belize.**

NOMBRE DEL INDICADOR: **Informes de Inspección de la Línea Divisoria Internacional Terrestre y Fluvial de la Frontera Sur.**

DESCRIPCION DEL INDICADOR: **Representa el número de informes de inspección realizados a la Brecha Fronteriza y en el río Suchiate, respecto al programado.**

TIPO DE INDICADOR: **Gestión**

MES DE SEGUIMIENTO: **ENERO-DICIEMBRE**

UNIDAD DE MEDIDA: **Informe** **FRECUENCIA DE LA MEDICION:** **Mensual** **META ANUAL:** **20**

DESCRIPCION DE LAS METAS ALCANZADAS:

AGOSTO: A) PERSONAL TÉCNICO DE ESTA SECCIÓN MEXICANA DE LA COMISIÓN REALIZÓ UNA VISITA A LA LOCALIDAD DE CARMEN--XHAN, MUNICIPIO DE LA TRINITARIA, CHIAPAS, EN DONDE SE UBICA EL CAMPAMENTO PROVISIONAL DE LA BRIGADA DE CAMPO QUE --ESTÁ A CARGO DEL MANTENIMIENTO DE LA BRECHA FRONTERIZA EN EL TRAMO DE LA SEGUNDA LÍNEA GEODÉSICA DE LA LÍNEA DIVI---SORIA TERRESTRE ENTRE MÉXICO Y GUATEMALA, EN EL ESTADO DE CHIAPAS, PARA VERIFICAR EL AVANCE DE LOS TRABAJOS DEL MAN-TENIMIENTO DE LA BRECHA FRONTERIZA EN LOS SUBTRAMOS 26-27 Y 27-28.
B) PERSONAL DE LA SECCIÓN MEXICANA DE LA COMISIÓN EFECTUÓ RECORRIDO PARA VERIFICAR EL ESTADO DE LA REHABILITACIÓN Y-ESTABILIZACIÓN DE UNA OBRA LOCALIZADA EN LAS MARGENES MEXICANAS, ZONA "J" DEL RÍO SUCHIATE.

SEPTIEMBRE: A) PERSONAL TÉCNICO DE ESTA SECCIÓN MEXICANA DE LA COMISIÓN SE TRASLADÓ AL CAMPAMENTO PROVISIONAL DE --APOYO "RÍO AZUL", MUNICIPIO DE LAS MARGARITAS, CHIAPAS, DONDE REALIZÓ LA ENTREGA DE VÍVERES, ASÍ COMO LA REVISIÓN DE LOS EQUIPOS MOTORIZADOS QUE SON USADOS EN LOS TRABAJOS DE CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA BRECHA FRONTERIZA.
B) PERSONAL DE LA SECCIÓN MEXICANA DE LA COMISIÓN CONJUNTAMENTE CON PERSONAL DE LA CONAGUA EFECTUÓ RECORRIDOS PA-RA VERIFICAR LAS CONDICIONES DE LAS OBRAS DE ESTABILIZACIÓN Y PROTECCIÓN LOCALIZADAS A LO LARGO DE LAS MARGÉNES DEL-RÍO SUCHIATE.

OCTUBRE: A) PERSONAL TÉCNICO DE ESTA SECCIÓN MEXICANA SE TRASLADÓ AL CAMPAMENTO PROVISIONAL DE APOYO "LA MORENA" EN EL MUNICIPIO DE LA TRINITARIA, CHIAPAS, Y REALIZÓ UN RECORRIDO CON EL ENCARGADO DE LA BRIGADA, A FIN DE SUPERVISAR EL AVANCE DE LOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE LA BRECHA FRONTERIZA EN EL SUBTRAMO 43-44, VERIFICANDO QUE LA EJECUCIÓN-DE LOS TRABAJOS SE REALIZAN CONFORME A LOS OBJETIVOS DE ESTA ACTIVIDAD.
B) PERSONAL DE LA SECCIÓN MEXICANA DE LA COMISIÓN EFECTUÓ RECORRIDO PARA VERIFICAR EL ESTADO DE LA REHABILITACIÓN DE 2 OBRAS DE ESTABILIZACIÓN CONSTRUIDAS POR LA SECCIÓN GUATEMALTECA EN LAS MÁRGENES GUATEMALTECAS DEL RÍO SUCHIATE (ZONA "J"), AGUAS ARRIBA DE CIUDAD HIDALGO, MUNICIPIO DE SUCHIATE, CHIAPAS.

INFORME MENSUAL DE AVANCE FISICO DE METAS 2018

UNIDAD RESPONSABLE: **Sección Méxicana de las Comisiones Internacionales de Límites y Aguas entre México y Guatemala, y entre México y Belize.**

NOMBRE DEL INDICADOR: **Informes de Inspección de la Línea Divisoria Internacional Terrestre y Fluvial de la Frontera Sur.**

DESCRIPCION DEL INDICADOR: **Representa el número de informes de inspección realizados a la Brecha Fronteriza y en el río Suchiate, respecto al programado.**

TIPO DE INDICADOR: **Gestión**

MES DE SEGUIMIENTO: **ENERO-DICIEMBRE**

UNIDAD DE MEDIDA: **Informe** **FRECUENCIA DE LA MEDICION:** **Mensual** **META ANUAL:** **20**

DESCRIPCION DE LAS METAS ALCANZADAS:

NOVIEMBRE: A) EL PASADO 28 DE NOVIEMBRE DE 2018, PERSONAL TÉCNICO DE ESTA SECCIÓN MEXICANA DE LA COMISIÓN, REALIZÓ UN -- RECORRIDO CON EL ENCARGADO DE LA BRIGADA DE CAMPO DEL SUBTRAMO COMPRENDIDO ENTRE LOS MONUMENTOS LÍMITROFES IN-- TERNACIONALES NÚMEROS 37 Y 38 DE LA BRECHA FRONTERIZA PARA INSPECCIONAR LA CONCLUSIÓN DE LOS TRABAJOS FINALES DE -- CONSERVACIÓN DE LA BRECHA FRONTERIZA, UBICADA EN EL TRAMO DEL PRIMER PARALELO, OBSERVAÁNDOSE QUE DICHOS TRABAJOS SE ENCUENTRAN EJECUTADOS CONFORME A LO ESTIPULADO.-
B) PERSONAL DE LA SECCIÓN MEXICANA DE LA COMISIÓN, EFECTUÓ RECORRIDO PARA VERIFICAR EL ESTADO DE LA CONSTRUCCIÓN DE UNA OBRA DE ESTABILIZACIÓN CONSTRUIDA POR LA SECCIÓN GUATEMALTECA DE LA COMISIÓN EN LAS MÁRGENES GUATEMALTECAS DEL RÍO SUCHIATE (ZONA I), 2100 METROS AGUAS ABAJO DEL PUENTE INTERNACIONAL DR. RODOLFO ROBLES.

DICIEMBRE: NADA QUE MANIFESTAR.

SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES

INFORME MENSUAL DE AVANCE FISICO DE METAS 2018

UNIDAD RESPONSABLE: Sección Méxicana de las Comisiones Internacionales de Límites y Aguas entre México y Guatemala, y entre México y Belize.

NOMBRE DEL INDICADOR: Ejecución de Levantamientos Topográficos en el río Suchiate.

DESCRIPCION DEL INDICADOR: Representa el número de Levantamientos Topográficos realizados en las Márgenes, Desembocadura y Mantenimiento de Obras de Encauzamiento del río Suchiate.

TIPO DE INDICADOR: Gestión

MES DE SEGUIMIENTO: ENERO-DICIEMBRE

UNIDAD DE MEDIDA: Informe **FRECUENCIA DE LA MEDICION:** Mensual **META ANUAL** 22

P R O G R A M A D O

ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
2	2	2	2	2	2	2	1	2	3	2	0	**22**

R E A L I Z A D O

ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
2	2	2	2	2	2	2	1	2	3	2	0	**22**

SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES

INFORME MENSUAL DE AVANCE FISICO DE METAS 2018

UNIDAD RESPONSABLE:	**Sección Méxicana de las Comisiones Internacionales de Límites y Aguas entre México y Guatemala, y entre México y Belize.**				
NOMBRE DEL INDICADOR:	**Ejecución de Levantamientos Topográficos en el río Suchiate.**				
DESCRIPCION DEL INDICADOR:	**Representa el número de Levantamientos Topográficos realizados en las Márgenes, Desembocadura y Mantenimiento de Obras de Encauzamiento del río Suchiate.**				
TIPO DE INDICADOR:	**Gestión**				
MES DE SEGUIMIENTO:	**ENERO-DICIEMBRE**				
UNIDAD DE MEDIDA:	**Informe**	**FRECUENCIA DE LA MEDICION:**	**Mensual**	**META ANUAL:**	**22**

DESCRIPCION DE LAS METAS ALCANZADAS:

ENERO: A) LEVANTAMIENTO DE 0.100 KILÓMETROS DE UNA OBRA DE ESTABILIZACIÓN Y ENCAUZAMIENTO EN LA ZONA "J" DEL RÍO SUCHIATE. REALI-
ZADA PARA OBTENER INFORMACIÓN SOBRE LAS CONDICIONES DE LAS OBRAS CONSTRUIDAS EN LAS MÁRGENES DEL RÍO SUCHIATE.
B) LEVANTAMIENTO DE 0.300 KILÓMETROS DE MÁRGENES EN LA ZONA "J" DEL RÍO SUCHIATES, REALIZADAS CON EL FIN DE DETERMINAR EL GRADO DE
ENCAUZAMIENTO LOGRADO EN EL RÍO Y LAS ZONAS CON MAYOR RIESGO DE EROSIÓN, MEDIANTE LA COMPARACIÓN PERÍODICA DE LAS MÁRGENES.

FEBRERO: A) LEVANTAMIENTO DE 0.300 KILÓMETROS DE UNA SECCIÓN TRANSVERSAL EN LA ZONA "J" DEL RÍO SUCHIATE, REALIZADO CON EL FIN DE ---
DETERMINAR EL GASTO MÁXIMO QUE PUEDE TRANSITAR EN EL CANAL NATURAL DEL RÍO SUCHIATE SIN DERRAMARSE.
B) LEVANTAMIENTO DE 0.100 KILÓMETROS DE UNA OBRA DE ESTABILIZACIÓN Y ENCAUZAMIENTO, EN LA ZONA "J" DEL RÍO SUCHIATE, QUE SE REALIZA
PARA OBTENER INFORMACIÓN SOBRE LAS CONDICIONES DE LAS OBRAS CONSTRUIDAS EN LAS MARGENES DEL RÍO.

MARZO: A) LEVANTAMIENTO DE 0.310 KILÓMETROS DE UNA SECCIÓN TRANSVERSAL EN LA ZONA "J" DEL RÍO SUCHIATE, REALIZADO CON EL FIN DE ---
DETERMINAR EL GASTO MÁXIMO QUE PUEDE TRANSITAR EN EL CANAL NATURAL DEL RÍO SUCHIATE SIN DERRAMARSE.
B) LEVANTAMIENTO DE 0.200 KILÓMETROS DE MARGENES EN LA ZONA "J" DEL RÍO SUCHIATE, QUE SE REALIZA CON EL FIN DE DETERMINAR EL GRADO -
DE ENCAUZAMIENTO LOGRADO EN EL RÍO Y LAS ZONAS CON MAYOR RIESGO DE EROSIÓN, MEDIANTE LA COMPARACIÓN PERÍODICA DE LAS MARGENES.

ABRIL: A) LEVANTAMIENTO FOTOGRAMÉTRICO EN 0.450 KILÓMETROS DE MÁRGENES EN LA ZONA "J" DEL RÍO SUCHIATE, REALIZADAS CON EL FIN DE --
DETERMINAR EL GRADO DE ENCAUZAMIENTO LOGRADO EN EL RÍO Y LAS ZONAS CON MAYOY RIESGO DE EROSIÓN, MEDIANTE LA COMPARACIÓN PE----
RIÓDICA DE LAS MÁRGENES DEL RÍO.
B) LEVANTAMIENTO FOTOGRAMÉTRICO EN 0.120 KILÓMETROS DE DOS OBRAS DE ESTABILIZACIÓN Y ENCAUZAMIENTO EN LA ZONA "J" DEL RÍO SU----
CHIATE, REALIZADAS PARA OBTENER INFORMACIÓN SOBRE LAS CONDICIONES DE LAS OBRAS CONSTRUIDAS EN LAS MÁRGENES DEL RÍO.

MAYO: A) LEVANTAMIENTO FOTOGRAMÉTRICO EN 0.300 KILÓMETROS DE MÁRGENES EN LA ZONA "J" DEL RÍO SUCHIATE, REALIZADAS CON EL FIN DE --
DETERMINAR EL GRADO DE ENCAUZAMIENTO LOGRADO EN EL RÍO Y LAS ZONAS CON MAYOY RIESGO DE EROSIÓN, MEDIANTE LA COMPARACIÓN PE----
RIÓDICA DE LAS MÁRGENES DEL RÍO.
B) LEVANTAMIENTO DE 0.260 KILÓMETROS DE UNA SECCIÓN TRANSVERSAL EN LA ZONA "J" DEL RÍO SUCHIATE, REALIZADO CON EL FIN DE DETERMINAR
EL GASTO MÁXIMO QUE PUEDE TRANSITAR EN EL CANAL NATURAL DEL RÍO SUCHIATE, SIN DERRAMARSE.

SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES

INFORME MENSUAL DE AVANCE FISICO DE METAS 2018

UNIDAD RESPONSABLE:	**Sección Méxicana de las Comisiones Internacionales de Límites y Aguas entre México y Guatemala, y entre México y Belize.**				
NOMBRE DEL INDICADOR:	**Ejecución de Levantamientos Topográficos en el río Suchiate.**				
DESCRIPCION DEL INDICADOR:	**Representa el número de Levantamientos Topográficos realizados en las Márgenes, Desembocadura y Mantenimiento de Obras de Encauzamiento del río Suchiate.**				
TIPO DE INDICADOR:	**Gestión**				
MES DE SEGUIMIENTO:	**ENERO-DICIEMBRE**				
UNIDAD DE MEDIDA:	**Informe**	**FRECUENCIA DE LA MEDICION:**	**Mensual**	**META ANUAL:**	**22**

DESCRIPCION DE LAS METAS ALCANZADAS:

JUNIO: A) LEVANTAMIENTO FOTOGRAMÉTRICO EN 0.050 KILÓMETROS DE UNA OBRA DE ESTABILIZACIÓN Y ENCAUZAMIENTO, EN LA ZONA "J" DEL --- RÍO SUCHIATE, REALIZADA PARA OBTENER INFORMACIÓN SOBRE LAS CONDICIONES DE LAS OBRAS CONSTRUIDAS EN LAS MARGENES DEL RÍO.
B) LEVANTAMIENTO FOTOGRAMÉTRICO EN 0.200 KILÓMETROS DE UN TRAMO DEL BORDO DE PROTECCIÓN CONTRA INUNDACIONES LOCALIZADO EN -- LA ZONA "J" DEL RÍO SUCHIATE, CON EL FIN DE OBTENER INFORMACIÓN SOBRE LAS CONDICIONES DE LAS OBRAS CONSTRUIDAS EN SUS MÁRGENES.

JULIO: A) LEVANTAMIENTO DE 0.520 KILÓMETROS DE MÁRGENES EN LA ZONA "K" DEL RÍO SUCHIATE, REALIZADOS CON EL FIN DE DETERMINAR EL GRA-DO DE ENCAUZAMIENTO LOGRADO EN EL RÍO Y LAS ZONAS CON MAYOR RIESGO DE EROSIÓN MEDIANTE LA COMPARACIÓN PERIÓDICA DE LAS MÁRGE-NES DEL RÍO SUCHIATE.
B) LEVANTAMIENTO DE 0.120 KILÓMETROS DE UNA OBRA DE ESTABILIZACIÓN Y ENCAUZAMIENTO, EN LA ZONA "K" DEL RÍO SUCHIATE, REALIZADO --- PARA OBTENER INFORMACIÓN SOBRE LAS CONDICIONES DE LAS OBRAS CONSTRUIDAS EN LAS MÁRGENES DEL RÍO SUCHIATE.

AGOSTO: A) LEVANTAMIENTO DE 0.200 KILÓMETROS DE MÁRGENES EN LA ZONA "J" DEL RÍO SUCHIATE, REALIZADOS CON EL FIN DE DETERMINAR EL--- GRADO DE ENCAUZAMIENTO LOGRADO EN EL RÍO Y LAS ZONAS CON MAYOR RIESGO DE EROSIÓN MEDIANTE LA COMPARACIÓN PERIÓDICA DE LAS ---- MARGENES DEL RÍO SUCHIATE.

SEPTIEMBRE: A) LEVANTAMIENTO FOTOGRAMÉTRICO EN 0.200 KILÓMETROS DE MÁRGENES EN LA ZONA "J" DEL RÍO SUCHIATE, A FIN DE DETERMINAR EL GRADO DE ENCAUZAMIENTO LOGRADO EN EL RÍO Y LAS ZONAS CON MAYOR RIESGO DE EROSIÓN, MEDIANTE LA COMPARACIÓN PERIÓDICA.
B) LEVANTAMIENTO FOTOGRAMÉTRICO EN 0.150 KILÓMETROS DE UN TRAMO DEL BORDO DE PROTECCIÓN CONTRA INUNDACIONES LOCALIZADO EN -- LA ZONA "J" DEL RÍO SUCHIATE, CON EL FIN DE OBTENER INFORMACIÓN SOBRE LAS CONDICIONES DE LAS OBRAS CONSTRUIDAS EN SUS MÁRGENES.

OCTUBRE: A) LEVANTAMIENTO FOTOGRAMÉTRICO EN 0.060 KILÓMETROS DE UNA OBRA DE ESTABILIZACIÓN Y ENCAUZAMIENTO , EN LA ZONA "J" DEL RÍO SUCHIATE, REALIZADA PARA OBTENER INFORMACIÓN SOBRE LAS OBRAS CONSTRUIDAS EN LAS MÁRGENES DEL RÍO.
B) LEVANTAMIENTO FOTOGRAMÉTRICO EN 0.150 KILÓMETROS DE UN TRAMO DEL BORDO DE PROTECCIÓN CONTRA INUNDACIONES LOCALIZADO EN -- LA ZONA "J" DEL RÍO SUCHIATE, CON EL FIN DE OBTENER INFORMACIÓN SOBRE LAS CONDICIONES DE LAS OBRAS CONSTRUIDAS EN SUS MÁRGENES.
C) LEVANTAMIENTO DE 0.250KILÓMETROS DE UNA SECCIÓN TRANSVERSAL EN LA ZONA "J" DEL RÍO SUCHIATE, A FIN DE DETERMINAR EL GASTO MÁXI-MO QUE PUEDE TRANSITAR EN EL CANAL NATURAL DEL RÍO SUCHIATE SIN DERRAMARSE.

SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES

INFORME MENSUAL DE AVANCE FISICO DE METAS 2018

UNIDAD RESPONSABLE:	**Sección Méxicana de las Comisiones Internacionales de Límites y Aguas entre México y Guatemala, y entre México y Belize.**				
NOMBRE DEL INDICADOR:	**Ejecución de Levantamientos Topográficos en el río Suchiate.**				
DESCRIPCION DEL INDICADOR:	**Representa el número de Levantamientos Topográficos realizados en las Márgenes, Desembocadura y Mantenimiento de Obras de Encauzamiento del río Suchiate.**				
TIPO DE INDICADOR:	**Gestión**				
MES DE SEGUIMIENTO:	**ENERO-DICIEMBRE**				
UNIDAD DE MEDIDA:	**Informe**	**FRECUENCIA DE LA MEDICION:**	**Mensual**	**META ANUAL:**	**22**

DESCRIPCION DE LAS METAS ALCANZADAS:

NOVIEMBRE: A) LEVANTAMIENTO FOTOGRAMÉTRICO EN 0.100 KILÓMETROS DE MÁRGENES EN LA ZONA "J" DEL RÍO SUCHIATE, REALIZADAS CON EL FIN DE DETERMINAR EL GRADO DE ENCAUZAMIENTO LOGRADO EN EL RÍO Y LAS ZONAS CON MAYOR RIESGO DE EROSIÓN, -- MEDIANTE LA COMPARACIÓN PERIÓDICA DE LAS MÁRGENES DEL RÍO.
B) LEVANTAMIENTO FOTOGRAMÉTRICO EN 0.100 KILÓMETROS DE UN TRAMO DEL BORDO DE PROTECCIÓN CONTRA INUNDACIONES LOCALIZADO EN LA ZONA "J" DEL RÍO SUCHIATE, REALIZADA PARA OBTENER INFORMACIÓN SOBRE LAS CONDICIONES DE LAS OBRAS CONS-- TRUIDAS EN LAS MÁRGENES DEL RÍO SUCHIATE.

DICIEMBRE: NADA QUE MANIFESTAR.

SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES

INFORME MENSUAL DE AVANCE FISICO DE METAS 2018

UNIDAD RESPONSABLE: Sección Méxicana de las Comisiones Internacionales de Límites y Aguas entre México y Guatemala, y entre México y Belize.

NOMBRE DEL INDICADOR: Avance de Conservación de la Brecha Fronteriza con Guatemala.

DESCRIPCION DEL INDICADOR: Kilómetros de Mantenimiento de la Brecha de la Frontera con Guatemala por mes.

TIPO DE INDICADOR: Gestión

MES DE SEGUIMIENTO: ENERO-DICIEMBRE

UNIDAD DE MEDIDA: Informe **FRECUENCIA DE LA MEDICION:** Mensual **META ANUAL:** 284.2

P R O G R A M A D O

ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
0	25	60	60	16	20	25	25	25	20	8.2	0	**284.2**

R E A L I Z A D O

ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
0	25	60	59.60	16	20	25	25	25	20	8.2	0	**283.8**

SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES

INFORME MENSUAL DE AVANCE FISICO DE METAS 2018

UNIDAD RESPONSABLE: **Sección Méxicana de las Comisiones Internacionales de Límites y Aguas entre México y Guatemala, y entre México y Belize.**

NOMBRE DEL INDICADOR: **Avance de Conservación de la Brecha Fronteriza con Guatemala.**

DESCRIPCION DEL INDICADOR: **Kilómetros de Mantenimiento de la Brecha de la Frontera con Guatemala por mes.**

TIPO DE INDICADOR: **Gestión**

MES DE SEGUIMIENTO: **ENERO-DICIEMBRE**

UNIDAD DE MEDIDA: **Informe** **FRECUENCIA DE LA MEDICION:** **Mensual** **META ANUAL:** **284.2**

DESCRIPCION DE LAS METAS ALCANZADAS:

ENERO: NADA QUE MANIFESTAR.

FEBRERO: DURANTE EL PRESENTE MES SE INICIARON LOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE LA BRECHA FRONTERIZA EN EL TRAMO DEL TERCER PARALELO-DE LA LÍNEA DIVISORIA TERRESTRE ENTRE MÉXICO Y GUATEMALA, EN EL ESTADO DE CAMPECHE, LOGRANDO ALCANZAR EN EL MES UNA LONGITUD DE 25 -- KILÓMETROS, REALIZADOS ENTRE LOS MONUMENTOS LÍMITROFES INTERNACIONALES PRINCIPALES NÚMEROS 103 - 107.

MARZO: DURANTE EL PRESENTE MES CONTINUARON LOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE LA BRECHA FRONTERIZA EN EL TRAMO DEL TERCER PARALELO-DE LA LÍNEA DIVISORIA TERRESTRE ENTRE MÉXICO Y GUATEMALA, EN EL ESTADO DE CAMPECHE, LOGRANDO ALCANZAR EN EL MES UNA LONGITUD DE 60 -- KILÓMETROS, REALIZADOS ENTRE LOS MONUMENTOS LÍMITROFES INTERNACIONALES PRINCIPALES NÚMEROS 86 - 87 Y 94 - 103.

ABRIL: DURANTE EL PRESENTE MES CONTINUARON LOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE LA BRECHA FRONTERIZA EN EL TRAMO DEL TERCER PARALELO-DE LA LÍNEA DIVISORIA TERRESTRE ENTRE MÉXICO Y GUATEMALA, EN EL ESTADO DE CAMPECHE, LOGRANDO ALCANZAR EN EL MES UNA LONGITUD DE 59.6 - KILÓMETROS, REALIZADOS ENTRE LOS MONUMENTOS LÍMITROFES INTERNACIONALES PRINCIPALES NÚMEROS 85 - 86 Y 87 - 94.
NOTA: NO SE CUMPLIÓ CON LA META MENSUAL DE 60 KILÓMETROS DE CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO, EN VIRTUD DE QUE EXISTE UN ASENTAMIENTO PROVISIONAL DE LOS POBLADORES DESPLAZADOS DE LA COMUNIDAD GUATEMALTECA DENOMINADA LAGUNA LARGA, SAN ANDRÉS , PETÉN, GUATEMALA QUIENES SE ENCUENTRAN ESTABLECIDOS EN UNA EXTENDIÓN DE 390 METROS SOBRE LA BRECHA FRONTERIZA, ENTRE LOS MONUMENTOS LÍMITROFES -- INTERNACIONALES PRINCIPALES NÚMEROS 85 Y 86, RAZÓN POR LA CUAL NO SE PUDIERON REALIZAR LOS TRABAJOS CORRESPONDIENTES EN LA -- BRECHA FRONTERIZA.

MAYO: DURANTE EL PRESENTE MES CONCLUYERON LOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE LA BRECHA FRONTERIZA EN EL TRAMO DEL TERCER PARALELO-DE LA LÍNEA DIVISORIA TERRESTRE ENTRE MÉXICO Y GUATEMALA, EN EL ESTADO DE CAMPECHE, LOGRANDO REALIZAR EN EL MES UNA LONGITUD DE TRABA JOS FINALES DE 6.3 KILÓMETROS, REALIZADOS ENTRE LOS MONUMENTOS LÍMITROFES INTERNACIONALES 84-A - 85; ASIMISMO, DURANTE ESTE MES SE DIO-- INICIO A LOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE LA BRECHA FRONTERIZA EN EL ESTADO DE CHIAPAS, EN EL TRAMO DE LA SEGUNDA LÍNEA GEODÉSICA, --- LOGRÁNDOSE UN AVANCE DE 9.7 KILÓMETROS ENTRE LOS MONUMENTOS LÍMITROFES INTERNACIONALES 21-23Z6.

SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES

INFORME MENSUAL DE AVANCE FISICO DE METAS 2018

UNIDAD RESPONSABLE: **Sección Méxicana de las Comisiones Internacionales de Límites y Aguas entre México y Guatemala, y entre México y Belize.**

NOMBRE DEL INDICADOR: **Avance de Conservación de la Brecha Fronteriza con Guatemala.**

DESCRIPCION DEL INDICADOR: **Kilómetros de Mantenimiento de la Brecha de la Frontera con Guatemala por mes.**

TIPO DE INDICADOR: **Gestión**

MES DE SEGUIMIENTO: **ENERO-DICIEMBRE**

UNIDAD DE MEDIDA: **Informe** **FRECUENCIA DE LA MEDICION:** **Mensual** **META ANUAL:** **284.2**

DESCRIPCION DE LAS METAS ALCANZADAS:

JUNIO: DURANTE EL PRESENTE MES SE INICIARON LOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE LA BRECHA FRONTERIZA EN EL TRAMO DEL PRIMER PARALELO DE LA LÍNEA DIVISORIA TERRESTRE ENTRE MÉXICO Y GUATEMALA, LOGRANDÓSE UN AVANCE DE 6.0 KILÓMETROS EN EL SUBTRAMO 50-54; ASIMISMO, CONTI--- NUARON LOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE LA BRECHA FRONTERIZA EN EL ESTADO DE CHIAPAS, EN EL TRAMO DE LA SEGUNDA LÍNEA GEODÉSICA, --- LOGRÁNDOSE UN AVANCE DE 14.0 KILÓMETROS ENTRE LOS MONUMENTOS LÍMITROFES INTERNACIONALES 18-19 Y 23Z6-24.

JULIO: DURANTE EL PRESENTE MES CONTINUARON LOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE LA BRECHA FRONTERIZA EN EL TRAMO DEL PRIMER PARALELO - DE LA LÍNEA DIVISORIA TERRESTRE ENTRE MÉXICO Y GUATEMALA, LOGRANDÓSE UN AVANCE DE 12.1 KILÓMETROS EN EL SUBTRAMO 47-50; ASIMISMO, CON- TINUARON LOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE LA BRECHA FRONTERIZA EN EL ESTADO DE CHIAPAS, EN EL TRAMO DE LA SEGUNDA LÍNEA GEODÉSICA, - LOGRÁNDOSE UN AVANCE DE 12.9 KILÓMETROS ENTRE LOS MONUMENTOS LÍMITROFES INTERNACIONALES 19-21.

AGOSTO: DURANTE EL PRESENTE MES CONTINUARON LOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE LA BRECHA FRONTERIZA EN EL TRAMO DEL PRIMER PARALELO DE LA LÍNEA DIVISORIA TERRESTRE ENTRE MÉXICO Y GUATEMALA, LOGRANDÓSE UN AVANCE DE 16.6 KILÓMETROS EN EL SUBTRAMO 46-47; ASIMISMO, CON- TINUARON LOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE LA BRECHA FRONTERIZA EN EL ESTADO DE CHIAPAS, EN EL TRAMO DE LA SEGUNDA LÍNEA GEODÉSICA, - LOGRÁNDOSE UN AVANCE DE 8.40 KILÓMETROS ENTRE LOS MONUMENTOS LÍMITROFES INTERNACIONALES 24-25M.

SEPTIEMBRE: DURANTE EL PRESENTE MES CONTINUARON LOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE LA BRECHA FRONTERIZA EN EL TRAMO DEL PRIMER PARA- LELO DE LA LÍNEA DIVISORIA TERRESTRE ENTRE MÉXICO Y GUATEMALA, LOGRANDÓSE UN AVANCE DE 8.2 KILÓMETROS EN EL SUBTRAMO 43-46; ASIMISMO, CONTINUARON LOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE LA BRECHA FRONTERIZA EN EL ESTADO DE CHIAPAS, EN EL TRAMO DE LA SEGUNDA LÍNEA GEODÉ - SICA, LOGRÁNDOSE UN AVANCE DE 16.8 KILÓMETROS ENTRE LOS MONUMENTOS LÍMITROFES INTERNACIONALES 25N-28 O.

OCTUBRE: DURANTE EL PRESENTE MES CONTINUARON LOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE LA BRECHA FRONTERIZA EN EL TRAMO DEL PRIMER PARA- LELO DE LA LÍNEA DIVISORIA TERRESTRE ENTRE MÉXICO Y GUATEMALA, LOGRANDÓSE UN AVANCE DE 18.0 KILÓMETROS EN LOS SUBTRAMOS 32-37 Y 41-43; ASIMISMO, CONTINUARON LOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE LA BRECHA FRONTERIZA EN EL ESTADO DE CHIAPAS, EN EL TRAMO DE LA SEGUNDA LÍNEA GEODÉSICA, LOGRÁNDOSE UN AVANCE DE 2.0 KILÓMETROS ENTRE LOS MONUMENTOS LÍMITROFES INTERNACIONALES 28P-32.

SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES

INFORME MENSUAL DE AVANCE FISICO DE METAS 2018

UNIDAD RESPONSABLE: **Sección Méxicana de las Comisiones Internacionales de Límites y Aguas entre México y Guatemala, y entre México y Belize.**

NOMBRE DEL INDICADOR: **Avance de Conservación de la Brecha Fronteriza con Guatemala.**

DESCRIPCION DEL INDICADOR: **Kilómetros de Mantenimiento de la Brecha de la Frontera con Guatemala por mes.**

TIPO DE INDICADOR: **Gestión**

MES DE SEGUIMIENTO: **ENERO-DICIEMBRE**

UNIDAD DE MEDIDA: **Informe** **FRECUENCIA DE LA MEDICION:** **Mensual** **META ANUAL:** **284.2**

DESCRIPCION DE LAS METAS ALCANZADAS:

NOVIEMBRE: EN EL TRANSCURSO DEL PRESENTE MES CONTINUARON LOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE LA BRECHA FRONTERIZA EN EL TRAMO DEL PRIMER - PARALELO DE LA LÍNEA DIVISORIA TERRESTRE ENTRE MÉXICO Y GUATEMALA, EN EL ESTADO DE CHIAPAS, AL EFECTUAR TRABAJOS EN UNA LONGITUD DE 8.2 -- KILÓMETROS ENTRE LOS MONUMENTOS LÍMITROFES INTERNACIONALES 37J-41; CON LO QUE SE CONCLUYERON SATISFACTORIAMENTE LOS TRABAJOS DE -- MANTENIMIENTO DE LA BRECHA FRONTERIZA, DE LA META ANUAL PROGRAMADA PARA EL AÑO 2018.

DICIEMBRE: NADA QUE MANIFESTAR.

SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES

INFORME MENSUAL DE AVANCE FISICO DE METAS 2018

UNIDAD RESPONSABLE: Sección Méxicana de las Comisiones Internacionales de Límites y Aguas entre México y Guatemala, y entre México y Belize.

NOMBRE DEL INDICADOR: Avance en los Trabajos de Mantenimiento a los Monumentos Limítrofes Internacionales.

DESCRIPCION DEL INDICADOR: Representa el Avance de Monumentos Limítrofes Internacionales que reciben mantenimiento.

TIPO DE INDICADOR: Gestión

MES DE SEGUIMIENTO: ENERO-DICIEMBRE

UNIDAD DE MEDIDA: Informe **FRECUENCIA DE LA MEDICION:** Mensual **META ANUAL:** 1075

P R O G R A M A D O

ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
0	100	10	40	50	210	210	200	100	100	55	0	**1,075**

R E A L I Z A D O

ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
0	100	10	40	50	210	210	200	100	100	55	0	**1,075**

SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES

INFORME MENSUAL DE AVANCE FISICO DE METAS 2018

UNIDAD RESPONSABLE: **Sección Méxicana de las Comisiones Internacionales de Límites y Aguas entre México y Guatemala, y entre México y Belize.**

NOMBRE DEL INDICADOR: **Avance en los Trabajos de Mantenimiento a los Monumentos Limítrofes Internacionales.**

DESCRIPCION DEL INDICADOR: **Representa el Avance de Monumentos Limítrofes Internacionales que reciben mantenimiento.**

TIPO DE INDICADOR: **Gestión**

MES DE SEGUIMIENTO: **ENERO-DICIEMBRE**

UNIDAD DE MEDIDA: **Informe** **FRECUENCIA DE LA MEDICION:** **Mensual** **META ANUAL:** **1075**

DESCRIPCION DE LAS METAS ALCANZADAS:

ENERO: NADA QUE MANIFESTAR.

FEBRERO: DURANTE EL PRESENTE MES SE INICIARON LOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A LOS MONUMENTOS LÍMITROFES INTERNACIONALES EN EL TRAMO DEL TERCER PARALELO DE LA LÍNEA DIVISORIA TERRESTRE ENTRE MÉXICO Y GUATEMALA, EN EL ESTADO DE CAMPECHE, LOGRÁNDOSE DAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO A 100 MONUMENTOS LÍMITROFES INTERNACIONALES, EN EL SUBTRAMO 103 - 107.

MARZO: DURANTE EL PRESENTE MES CONTINUARON LOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A LOS MONUMENTOS LÍMITROFES INTERNACIONALES EN EL TRAMO DEL TERCER PARALELO DE LA LÍNEA DIVISORIA TERRESTRE ENTRE MÉXICO Y GUATEMALA, EN EL ESTADO DE CAMPECHE, LOGRÁNDOSE DAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO A 10 MONUMENTOS LÍMITROFES INTERNACIONALES, EN EL SUBTRAMO 94 - 103.

ABRIL: DURANTE EL PRESENTE MES CONTINUARON LOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A LOS MONUMENTOS LÍMITROFES INTERNACIONALES EN EL TRAMO DEL TERCER PARALELO DE LA LÍNEA DIVISORIA TERRESTRE ENTRE MÉXICO Y GUATEMALA, EN EL ESTADO DE CAMPECHE, LOGRÁNDOSE DAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO A 40 MONUMENTOS LÍMITROFES INTERNACIONALES, EN EL SUBTRAMO 85 - 94.

MAYO: DURANTE EL PRESENTE MES CONCLUYERON LOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A LOS MONUMENTOS LÍMITROFES INTERNACIONALES EN EL TRAMO DEL TERCER PARALELO DE LA LÍNEA DIVISORIA TERRESTRE ENTRE MÉXICO Y GUATEMALA, EN EL ESTADO DE CAMPECHE, LOGRANDOSE DAR-EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO A 2 MONUMENTOS LÍMITROFES INTERNACIONALES, EN EL SUBTRAMO 84-A - 85; ASIMISMO, SE DIO INICIO A LOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A LOS MONUMENTOS LÍMITROFES INTERNACIONALES EN EL TRAMO DE LA SEGUNDA LÍNEA GEODÉSICA EN EL ESTADO DE CHIAPAS, LOGRÁNDOSE DAR EL MANTENIMIENTO A 48 MONUMENTOS LÍMITROFES INTERNACIONALES, EN EL SUBTRAMO 21 - 23.

JUNIO: DURANTE EL PRESENTE MES SE INICIARON LOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A LOS MONUMENTOS LÍMITROFES INTERNACIONALES EN EL TRAMO DEL PRIMER PARALELO DE LA LÍNEA DIVISORIA TERRESTRE ENTRE MÉXICO Y GUATEMALA, LOGRANDÓSE DAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO A 50 MONUMENTOS LÍMITROFES INTERNACIONALES EN EL SUBTRAMO 50-54; ASIMISMO CONTINUARON LOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE MONUMENTOS LÍMITROFES INTERNACIONALES EN EL TRAMO DE LA SEGUNDA LÍNEA GEODÉSICA EN EL ESTADO DE CHIAPAS, LOGRÁNDOSE DAR EL MANTENIMIENTO A 160 MONUMENTOS LÍMITROFES EN LOS SUBTRAMOS 18-20Z5 Y 23N-24.

SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES

INFORME MENSUAL DE AVANCE FISICO DE METAS 2018

UNIDAD RESPONSABLE: **Sección Méxicana de las Comisiones Internacionales de Límites y Aguas entre México y Guatemala, y entre México y Belize.**

NOMBRE DEL INDICADOR: **Avance en los Trabajos de Mantenimiento a los Monumentos Limítrofes Internacionales.**

DESCRIPCION DEL INDICADOR: **Representa el Avance de Monumentos Limítrofes Internacionales que reciben mantenimiento.**

TIPO DE INDICADOR: **Gestión**

MES DE SEGUIMIENTO: **ENERO-DICIEMBRE**

UNIDAD DE MEDIDA: **Informe** **FRECUENCIA DE LA MEDICION:** **Mensual** **META ANUAL:** **1075**

DESCRIPCION DE LAS METAS ALCANZADAS:

JULIO: DURANTE EL PRESENTE MES CONTINUARON LOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A LOS MONUMENTOS LÍMITROFES INTERNACIONALES EN EL TRAMO DEL PRIMER PARALELO DE LA LÍNEA DIVISORIA TERRESTRE ENTRE MÉXICO Y GUATEMALA, LOGRANDÓSE DAR MANTENIMIENTO PREVENTIVO A 157 MONUMENTOS LÍMITROFES INTERNACIONALES EN EL SUBTRAMO 45-50; ASIMISMO CONTINUARON LOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE MONUMENTOS LÍMITROFES INTERNACIONALES EN EL TRAMO DE LA SEGUNDA LÍNEA GEODÉSICA EN EL ESTADO DE CHIAPAS, LOGRÁNDOSE DAR EL MANTENIMIENTO A 53 MONUMENTOS LÍMITROFES EN EL SUBTRAMO 20Z6-21.

AGOSTO: DURANTE EL PRESENTE MES CONTINUARON LOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A LOS MONUMENTOS LÍMITROFES INTERNACIONALES EN EL TRAMO DEL PRIMER PARALELO DE LA LÍNEA DIVISORIA TERRESTRE ENTRE MÉXICO Y GUATEMALA, LOGRANDÓSE DAR MANTENIMIENTO PREVENTIVO A 52 MONUMENTOS LÍMITROFES INTERNACIONALES EN EL SUBTRAMO 43-45; ASIMISMO CONTINUARON LOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE MONUMENTOS LÍMITROFES INTERNACIONALES EN EL TRAMO DE LA SEGUNDA LÍNEA GEODÉSICA EN EL ESTADO DE CHIAPAS, LOGRÁNDOSE DAR EL MANTENIMIENTO A 148 MONUMENTOS LÍMITROFES EN EL SUBTRAMO 24-27 Z9.

SEPTIEMBRE: DURANTE EL PRESENTE MES CONTINUARON LOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A LOS MONUMENTOS LÍMITROFES INTERNACIONALES EN EL TRAMO DEL PRIMER PARALELO DE LA LÍNEA DIVISORIA TERRESTRE ENTRE MÉXICO Y GUATEMALA, LOGRANDÓSE DAR MANTENIMIENTO PREVENTIVO A 40 MONUMENTOS LÍMITROFES INTERNACIONALES EN EL SUBTRAMO 42H-42Z21; ASIMISMO CONTINUARON LOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO-DE MONUMENTOS LÍMITROFES INTERNACIONALES EN EL TRAMO DE LA SEGUNDA LÍNEA GEODÉSICA EN EL ESTADO DE CHIAPAS, LOGRÁNDOSE DAR EL MANTENIMIENTO A 60 MONUMENTOS LÍMITROFES EN EL SUBTRAMO 27 Z10-29.

OCTUBRE: DURANTE EL PRESENTE MES CONTINUARON LOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A LOS MONUMENTOS LÍMITROFES INTERNACIO---NALES EN EL TRAMO DEL PRIMER PARALELO DE LA LÍNEA DIVISORIA TERRESTRE ENTRE MÉXICO Y GUATEMALA, LOGRANDÓSE DAR MANTENIMIENTO PREVENTIVO A 70 MONUMENTOS LÍMITROFES INTERNACIONALES EN EL SUBTRAMO 41-43; ASIMISMO, CONTINUARON LOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE ---MONUMENTOS LÍMITROFES INTERNACIONALES EN EL TRAMO DE LA SEGUNDA LÍNEA GEODÉSICA EN EL ESTADO DE CHIAPAS, LOGRÁNDOSE DAR EL MANTE-TENIMIENTO A 30 MONUMENTOS LÍMITROFES EN EL SUBTRAMO 29-32.

NOVIEMBRE: AL EFECTUAR EN ESTE MES LOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A 55 MONUMENTOS LÍMITROFES INTERNACIONALES EN EL SUB-TRAMO 32 - 41, EN EL TRAMO DEL PRIMER PARALELO DE LA LÍNEA DIVISORIA TERRESTRE ENTRE MÉXICO Y GUATEMALA, EN EL ESTADO DE CHIAPAS, SE ---CUMPLIÓ SATISFACTORIAMENTE CON LA META ANUAL PROGRAMADA PARA EL AÑO 2018, CONSISTENTE EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO A 1,075 ----MONUMENTOS LÍMITROFES INTERNACIONALES.

DICIEMBRE: NADA QUE MANIFESTAR.